



Widok z góry (mąk. prawe)



Widok z góry (mąk. lewe)
1:1



Uwagi:

1. Gięcie blach i otworów wykonać na gorąco.
2. Ostre krawędzie stępić.
3. Na rysunku pokazano podstawę w wykonaniu prawym, wykonanie lewe jak w lustrzanym odbiciu.







Poz.	Ilość	Wyszczególnienie	Nr rysunku lub normy	Materiał	Masa w kg
—	—	Materiały spawalnicze	——		0,05
5.	4	bl. 6 × 20 × 25		St3S	0,01
4.	1	bl. 6 × 106 × 120		— " —	0,45
3.	1	bl. 6 × 95 × 100		— " —	0,37
2.	1	bl. 6 × 95 × 150 (mąk. p.l.)		— " —	0,67
1	1	L 75 × 75 × 8 × 150		St3S	1,35

Nr zm.	Ilość	Zamiast	Powinno być	Podpis	Data
Projektował		mgr inż. Z. Hat			87.10
Konstruował		J. Formalczuk			87.10
Rysował		R. Kawalerska			87.10
Sprawdził		inż. A. Zachara			87.10
Kontrola norm		— " —			87.10
Kier. pracowni		mgr inż. Cz. Kochutek			87.10

Podziałka — Masa w kg: 2,9

Zastąpiony przez rys. Nr

Zastępuje rys. Nr

Nr rysunku wytwórcy

Nazwa rys.: Podstawa (mąk. prawe, lewe) 33

Nr rys. PolitechnikiPM 330-1

Nazwisko | Podpis | Data

Zastrzega się prawa autorskie

politechnika projekt Sp. z o.o.