

Załącznik nr 4

WARUNKI TECHNICZNE wykonania, odbioru i wysyłki konstrukcji stalowej WTWiO/01/DJ/RAMB

Spis treści:

1. Uprawnienia zakładu.
2. Wymagania ogólne.
3. Wymagania dotyczące materiałów hutniczych, spawalniczych i złącznych.
 - 3.1. Materiały hutnicze.
 - 3.2. Materiały spawalnicze.
 - 3.3. Materiały złączne.
4. Wytwarzanie
 - 4.1. Wykonanie części mechanizmów.
 - 4.2. Wykonanie i montaż części stalowej, spawanie.
5. Montaż warsztatowy.
6. Zabezpieczenie antykorozyjne.
7. Wysyłka konstrukcji stalowej.
8. Dokumentacja odbiorowa.

1. Uprawnienia zakładu.

Zakład powinien posiadać uprawnienia wg normy EN-1090-1:2009+A1:2011 do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów konstrukcji stalowych klasy EXC1, EXC2 i EXC3. Prace spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem spawalniczym, którego organizację, uprawnienia z zakresu odpowiedzialności określają normy PN-M-69009 lub PN-EN ISO 14731: 2006. Spawacze powinni posiadać uprawnienia wg normy PN EN ISO 9606-1 do wykonywania spoin objętych dokumentacją metody spawania, zastosowanej w produkcji konstrukcji.

2. Wymagania ogólne.

Wszystkie części i zespoły powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi na rysunkach – w razie ich braku należy posługiwać się niniejszymi WT wraz z normami przedmiotowymi, głównie PN-EN 1090-2+A1. Wszystkie podzespoły i części kupne powinny posiadać znak Kontroli Jakości (KJ) dostawcy i przed zamontowaniem powinny być sprawdzone pod kątem zgodności z dokumentacją.

3. Wymagania dotyczące materiałów hutniczych, spawalniczych i złącznych.

3.1 Materiały hutnicze.

Materiały użyte do wykonania detali powinny być zgodne z materiałami podanymi na rysunkach. Zgodność użytych materiałów potwierdza Kontrola Jakości (KJ) wykonawcy. Zastosowanie materiałów zastępczych jest dopuszczalne za zgodą jednostki autorskiej. Materiały przeznaczone na konstrukcję muszą spełniać wymogi normy PN-EN10025 oraz umożliwiać łatwą identyfikację partii materiału. Oznakowanie identyfikujące materiał powinno zostać naniesione na materiał przed jego odcięciem. Niedopuszczalny jest obieg materiału lub detalu bez oznakowania. Detale bez oznakowania należy wycofać z produkcji lub poddać badaniom w celu ponownego określenia wymaganych własności.

Jakość wyrobów musi być potwierdzona świadectwem odbioru 3.1 wg normy PN EN 10204.

3.2 Materiały spawalnicze.

Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania norm:

- a. PN-EN ISO 2560 Elektrody otulone,
- b. PN-EN ISO 14341 Druty elektrodowe,
- c. PN-EN ISO 14175 Gazy.

Materiały te należy przechowywać i suszyć przed spawaniem zgodnie z zaleceniami producenta, powinny być oznakowane oraz posiadać atest 2.2 normy PN EN 10204.

3.3 Materiały złączne.

Do konstrukcji stalowych stosować elementy spełniające wymagania norm:

- a. Śruby, wkręty i nakrętki: PN-EN ISO 898-1, PN-EN ISO 3506, PN-EN 20898-2, PN-EN 26157-1, PN-EN 4759-1, PN-EN ISO 6157-2.
- b. Sworznie: PN-EN 22340, PN-EN 22341, PN-EN ISO 898-1.
- c. Podkładki zwykłe: PN-EN ISO 7091, PN-EN ISO 4759-3, PN-EN ISO 7089.
- d. Podkładki hartowane: PN-EN ISO 7089, PN-EN ISO 7090.

Śruby klasy wyższej niż 5,6 oraz nakrętki klasy wyższej niż 4 powinny mieć trwałe oznaczenia zgodne z PN-EN ISO 898-1 oraz PN-EN 20898-2.

Każda partia wyrobów śrubowych powinna mieć zaświadczenie o wynikach kontroli jakości PN-EN ISO 3269 i PN EN 10204 (atest 2.1).

4. Wytwarzanie

4.1 Wykonanie części mechanizmów

- a. Powierzchnie części obrabianych przez skrawanie nie powinny wykazywać miejsc nieobrobionych, plam, wgniotów, zadziorów, naderwań itp. Wszelkie ostre krawędzie należy stępić lub załamać. Naddatki na obróbkę skrawaniem ustali technolog wykonawcy, zgodnie z zasadami panującymi w zakładzie wykonującym.
- b. Gwinty powinny mieć pełny profil, nie mogą mieć zerwanych nitek, zagnieceń itp. Wymiary wyjść, podcięć oraz nadmiary długości i głębokości otworów nieprzelotowych powinny być zgodne z wymiarami na rysunku. Gwinty powinny być wykonane w klasie średnio dokładnej, wg PN-ISO 965-1:2001 i PN-ISO 965-3:2001, o ile na rysunku nie podano inaczej.
- c. Elementy gięte nie powinny wykazywać pęknięć, naderwań oraz deformacji kształtu w miejscach zginania. Jeżeli na rysunku nie podano inaczej promień gięcia jest równy grubości elementu.
- d. Obróbka cieplna elementów powinna zapewnić twardość określoną na rysunku – rodzaj i sposób obróbki ustali technolog wykonawcy. Deformacje elementów po obróbce cieplnej powinny zawierać się w granicach ustalonych w PN-EN ISO 1101:2006
- e. Wymiary liniowe i kątowe bez indywidualnych oznaczeń tolerancji należy wykonać w tolerancji zgodnie z PN-EN 22768-1: 1999. Elementy geometryczne bez indywidualnych oznaczeń odchyłek kształtu i położenia powinny być wykonane w tolerancji zgodnie z PN-EN 22768-2: 1999. Dla konstrukcji spawanych tolerancje wymiarów długościowych i kątowych, jak również tolerancje kształtu i położenia, przyjmuje się zgodnie z PN-EN ISO 13920: 2000. szereg B. Krawędzie detali po cięciu należy zaokrąglić promieniem $R \geq 2$ mm.

Klasy tolerancji w/w norm należy przyjąć kierując się poziomem zwyczajnej dokładności warsztatowej, w świetle kryterium rodzaju i klasy powierzchni.

Dopuszcza się wykonanie w kooperacji pod warunkiem otrzymania zgody od Zamawiającego.

4.2. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej, spawanie.

- a. W elementach spawanych należy zachować wielkość, rodzaj i klasę spoiny zgodnie z dokumentacją oraz wg PN-EN ISO 17659; niedowymiarowanie spoiny jest niedopuszczalne. Niedowymiarowane spoiny wykonać 0,7 g cieńszego z łączonych elementów.
- b. Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do zastosowanej metody spawania z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN- EN ISO 9692
- c. Wprowadzenie dodatkowych spoin lub zmiana położenia spoin w stosunku do projektu są niedopuszczalne.
- d. Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu.
- e. Prowadzić ewidencję spawaczy i Dziennik spawania.
- f. Wymagany poziom jakości złączy spawanych „C” wg PN-EN ISO 5817: 2009, o ile nie zaznaczono inaczej.
 - Wykonać badania wizualne 100% złączy spawanych wg PN-EN 17637, PN-EN 970
 - Wykonać badania magnetyczno-proszkowe wg PN EN ISO 23 278 złączy w zakresie 20 %.
 - Wykonać badania ultradźwiękowe wg PN EN 11666 dla złączy doczołowych w zakresie 20 %Konstrukcje spawane mogą posiadać odchyłki zgodne z PN-EN ISO 13920, szereg B.
(zalecana konsultacja z Zamawiającym).

Dopuszcza się wykonanie w kooperacji pod warunkiem otrzymania zgody od Zamawiającego.

5. Montaż warsztatowy.

- a. Wykonać próbny montaż elementów współpracujący.
- b. Tolerancje wymiarów montażowych zgodne z PN-EN 1090-2+A1, w przypadku gdy dokumentacja nie podaje.
- c. Wykonać karty pomiarowe zmontowanych gabarytów konstrukcji i węzłów konstrukcyjnych oraz dokumentację fotograficzną.
- d. Wykonać odpowiednie znakowanie montowanych ze sobą elementów w celu identyfikacji i poprawności montażu na placu budowy.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne.

- a. Konstrukcje należy zabezpieczyć antykorozyjnie wg technologii podanej w zamówieniu / dokumentacji.
- b. Sprawdzić i udokumentować:
 - stan przygotowania powierzchni stalowej do zabezpieczenia antykorozyjnego pod względem wymaganego stopnia przygotowania powierzchni wg EN ISO 8501 oraz wymaganej chropowatości wg EN ISO 8503-2;
 - grubość poszczególnych warstw powłoki malarskiej zgodnie z EN ISO 2808.
 - warunki atmosferyczne podczas wykonywanych powłok malarskich wg. parametrów zawartych w EN ISO 8502-4, tj. temperatura powietrza, temperatura podłoża, wilgotność względna powietrza, temperatura punktu rosy.
- c. Kolorystykę urządzeń, zespołów oraz elementów charakterystycznych, uzgodnić z odbiorcą.
- d. Uzgodnić sposób nadzoru i odbioru wykonywanego zabezpieczenia antykorozyjnego.

7. Wysyłka konstrukcji stalowej.

- a. Elementy należy skompletować i dostarczyć Zamawiającemu wg wykazu elementów wysyłkowych w terminie określonym przez Zamawiającego.
- b. Elementy wysyłkowe mają być oznaczone w sposób jednoznaczny widoczny po procesie

antykorozyjnym. Twardy znak naniesiony na elemencie konstrukcyjnym lub przywieszce metalowej powinien zawierać:

1. nazwa / element np.: P1, BX1,
2. nr zamówienia,
3. nr rysunku,
4. nr pozycji na rysunku,
5. Oznaczenie producenta, wykonawcy (logo).

Znaki powinny być naniesione na elemencie w widocznym miejscu.

Zalecane ustalenie z Zamawiającym sposobu znakowania i miejsca znakowania.

Drobne części i elementy konstrukcyjne oraz elementy złączne (śruby, nakrętki, sworznie itp.) dostarczone do montażu luzem powinny być posortowane do oddzielnych opakowań wg asortymentu i własności wytrzymałościowych, zabezpieczone antykorozyjnie i zapakowane do skrzyń drewnianych lub pojemników metalowych wraz ze specyfikacją zawartości. W przypadku dużej ilości skrzyń należy je ponumerować i ująć w specyfikacji wysyłkowej z wykazem zawartości.

8. Dokumentacja odbiorowa.

Formę oraz ilość kompletów wykonywanej dokumentacji należy każdorazowo ustalić ze zleceniodawcą.

Dokumentacja jakościowa powinna zawierać następujące dokumenty:

- a. spis treści,
- b. wykaz elementów,
- c. wykaz materiałowy wg wzoru zleceniodawcy, świadectwo odbioru 3.1 wg normy PN EN 10204 na materiały hutnicze (identyfikacja poszczególnych pozycji wykonanej konstrukcji z atestami na wykazie),
- d. atest 2.2 wg normy PN EN 10204 na materiały spawalnicze,
- e. atest 2.1 wg normy PN EN 10204 na materiały złączne,
- f. protokołu z badań nieniszczących,
- g. świadectwa obróbki cieplnej,
- h. protokół z zabezpieczenia antykorozyjnego,
- i. protokoły z ustawienia współpracujących elementów oraz maszyn,
- j. wykaz personelu badającego wraz z certyfikatami kompetencji,
- k. wykaz spawaczy wraz z certyfikatami kompetencji,
- l. technologię spawania WPS,
- m. karty pomiarowe głównych węzłów konstrukcyjnych, wymiarów tolerowanych, styków montażowych z innymi podzespołami, karty z montażu próbnego, operaty geodezyjne,
- n. deklaracje zgodności na wyrób zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005.
- o. atesty na materiały dodatkowe / karty gwarancyjne / DTR w języku polskim/

